


Převodník PT100



Připojitelný senzor: PT100
Měřicí rozsah: -50 až 100°C
Výstup: 0-10V
Napájecí napětí: DC 24V
Přesnost: +- 0.2% plného rozsahu
Rozměry: průměr 45mm
Material: Plast
Váha:30g

Pro nastavení 2x potenciometr,
1 – pro nastavení 0V, při teplotě -50°C musí na výstupu být 0V
2 – pro nastavení 10V, při teplotě 100°C musí na výstupu být 10V
Pomocí potenciometrů lze tyto dvě hodnoty mírně korigovat